




ТАТАРСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

ТРАВМАТИЗМ

содержание | 04

20
21



В СОСТАВЛЕНИИ И РЕДАКТИРОВАНИИ ЖУРНАЛА УЧАСТВОВАЛИ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА РТ ВЭП:

ДАМИР РУЗАЛЬЕВИЧ КУЗЯЕВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ

РЕДАКТОРЫ:
РОЗА ШАМИЛЕВНА МИНГАЛИЕВА

ВЁРСТКА:
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ



ВНИМАНИЕ В ЖУРНАЛЕ
ПРЕДУСМОТРЕНА

НАВИГАЦИЯ




ПЕРЕХОД
НАЗАД



ПЕРЕХОД
ВПЕРЕД



ВОЗВРАТ
К СОДЕРЖАНИЮ



Уважаемые члены Профсоюза!

Охрана труда – важное направление деятельности Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.

В контроле состояния условий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства на предприятии особое место принадлежит технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, которая совместно с комиссиями по охране труда и уполномоченными лицами по охране труда Профсоюза контролирует соблюдение работодателями Трудового Кодекса и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, контролирует организацию, качество инструктирования и обучения рабочих безопасным приёмам и методам труда, изучает и анализирует причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Технической инспекцией труда Электропрофсоюза РТ ВЭП оказывается постоянная практическая помощь профсоюзному активу в вопросах охраны труда. Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте www.tatelprof.ru.

Электропрофсоюз РТ ВЭП принимает активное участие в расследованиях всех несчастных случаев, произошедших на предприятиях отрасли. Вопросы охраны труда, а также информация об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве регулярно рассматриваются на заседаниях президиума.

В 2021 году на предприятиях и в организациях отрасли произошло 4 несчастных случая. Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остаётся падение с высоты.

Представленные материалы показывают к каким страшным последствиям могут привести несерьезное отношение к вопросам охраны труда и роковое стечение обстоятельств. На наш взгляд, их анализ, и сделанные по каждому случаю выводы специалистов, будут полезными для уполномоченных по охране труда Профсоюза, и укажут, на что обратить внимание работников, должностных лиц, помогут в профилактике производственного травматизма.

Каждая трагическая история должна стать темой для разговора с работниками на профсоюзных собраниях, как мера повышения их ответственности и дисциплины в отношении охраны труда, сохранения их здоровья и жизни.

Халим Юлдашевич Ахунзянов,
председатель Татарстанской республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза



СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|--|---|
| Взрыв газа в кабине автомобиля..... | 5 |
| Термические ожоги от воздействия электрической дуги..... | 6 |
| Падение с вышки-туры..... | 8 |
| Падение с кузова КамАЗа..... | 9 |



ВЗРЫВ ГАЗА В КАБИНЕ АВТОМОБИЛЯ

20 апреля 2021 года водитель грузового автомобиля, нарушив меры пожарной безопасности, находясь в кабине транспортного средства, поставил чайник на газовую горелку. Зажёг зажигалку и открыл кран газовой горелки. В этот момент произошёл взрыв. После взрыва водитель быстро вышел из кабины, осмотрел автомобиль и убедившись, что огня нет позвонил механику транспортного участка, вызвал МЧС и бригаду скорой медицинской помощи. Медицинские работники оказали водителю первую помощь, так как в результате несчастного случая пострадавший получил ожоги разной степени тяжести.

Причины, вызвавшие несчастный случай:



Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда водителем автомобиля.




Недостаточный контроль за действиями водителя со стороны начальника транспортного участка и механика автоколонны.



ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

17 мая 2021 года бригада электрослесарей производила оперативные переключения на ПС 110 кВ. Дежурный электромонтёр не смог выполнить операцию по отключению заземляющих ножей шинного разъединителя ВЛ 110 кВ в сторону выключателя. В этом случае бригада должна была прекратить переключения и доложить о выявленном дефекте вышестоящему персоналу. Однако, члены бригады самовольно расширили рабочее место и объём задания, продолжили работу и попытались самостоятельно устранить возникшую неисправность. Один из электрослесарей, отключив видеорегистратор, по лестнице поднялся на раму шинного разъединителя и рукой отсоединил контакты заземляющих ножей, а дежурный электромонтёр в это время пытался оперировать заземляющими ножами с помощью привода заземляющих ножей шинного разъединителя. Выполнив действия, электрослесарь перешёл по раме к другой части шинного разъединителя, куда дежурный электромонтёр переставил лестницу. При развороте для спуска электрослесарь приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям. Произошло перекрытие, образовалась дуга и электрослесарь упал с лестницы на землю. Дежурный электромонтёр оказал первую помощь пострадавшему и вызвал скорую медицинскую помощь.



В результате несчастного случая пострадавший получил термический ожог туловища и конечностей от воздействия электрической дуги.


Причины, вызвавшие несчастный случай:



Нарушение работником дисциплины труда.



Нарушение технологического процесса.



ПАДЕНИЕ С ВЫШКИ-ТУРЫ

17 июня 2021 года работники, не дождавшись наряда, самовольно, не поставив в известность вышестоящее руководство пошли в турбинный цех и приступили к выполнению ультразвукового контроля главного паропровода. Поднявшись на площадку строительных лесов, установленных сторонней организацией, один из работников выполнил ультразвуковой контроль, передал приборы второму работнику и начал спуск с лесов. Во время спуска отцепился верхний соединительный элемент лесов, и работник упал с высоты 3,5 метра на бетонный пол площадки. Второй работник вызвал по телефону скорую помощь. Прибывший на место медицинский персонал станции оказал пострадавшему первую помощь. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

В результате несчастного случая пострадавший получил переломы всех рёбер справа и прочие переломы, а также ушибы различных частей тела.

Причины, вызвавшие несчастный случай:



Неудовлетворительная организация производства работ.



Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда.



ПАДЕНИЕ С КУЗОВА КАМАЗА

10 ноября 2021 года работники выполняли погрузочно-разгрузочные работы металлических труб автокраном в кузов автомобиля КамАЗ. Во время установки подкладки, чтобы трубы не катались по кузову автомобиля во время транспортировки, работник присел между трубами и бортом кузова КамАЗа, оперся задней частью тела, на крайний борт кузова, борт открылся, и работник упал на бетонное покрытие. Прибывшие работники здравпункта оказали первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь.

В результате несчастного случая пострадавший получил компрессионный перелом позвоночника.

Причины, вызвавшие несчастный случай:



Неудовлетворительная организация производства работ.

